

Rapor No : B4927-17
Rapor Tarihi : 08.12.2017

Numune Bilgileri :

Yapı Sahibi : BİRSEN GÜVEN VE HİSS.
İnşaat Adresi : KADIKÖY
Yapı Denetim : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Katkı :
Test Standardı :
Kull. Yer : 2.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE

Boyut :
Pafta / Ada / Parsel : 34/1116/2
Beton Cinsi : C30
Hazır Beton : BOĞAZIÇI BETON


Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Basınç Dayanımı N/mm ²	Beton Sıcaklığı °C	Transmikser_ no N.
1	225.00	3375.00	8095.00	2.40	28	10/11/17	08/12/17	929.70	41.32		
2	225.00	3375.00	8068.00	2.39	28	10/11/17	08/12/17	923.06	41.02		
3	225.00	3375.00	8071.00	2.39	28	10/11/17	08/12/17	897.72	39.90		
4	225.00	3375.00	8088.00	2.40	28	10/11/17	08/12/17	894.17	39.74		
5	225.00	3375.00	8097.00	2.40	28	10/11/17	08/12/17	968.79	43.06		
6	225.00	3375.00	8091.00	2.40	28	10/11/17	08/12/17	963.84	42.84		

Ortalama : 929.55 41.31

Deney Grafiğı

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

Onaylayan

Güneş ÖGÜNÇ

Laboratuvar Denetçi Müh.
Denetçi Belge No:7008

Kayıt yeri : C:\Users\Win 7\Desktop\BETON17\4927-281.tst
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değışiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

10