

### NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: LERZAN TUNA VE HİSS.

Yapı Adresi: KADIKÖY

Ada: 1116 Pafta: 34 Parsel: 28

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı C30

Hazır Beton Firması

Döküm Yeri: BODRUM KAT KOLON+PERDE

Rapor No: 3466

Rapor Tarihi: 10.11.2015

Lab. No: 3466


Kopuz

~~BENİZ BETON~~

Nr	Kesit Alanı mm <sup>2</sup>	Hacim mm <sup>3</sup>	Ağırlık g	Birim Ağır. g/mm <sup>3</sup>	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	22500	3375	8121.0	2.406	28	13.10.2015	10.11.2015	1053.3	46.8	47.0
2	22500	3375	8124.0	2.407	28	13.10.2015	10.11.2015	1054.5	46.9	
3	22500	3375	8123.0	2.407	28	13.10.2015	10.11.2015	1067.7	47.5	
4	22500	3375	8111.0	2.403	28	13.10.2015	10.11.2015	964.6	42.9	44.2
5	22500	3375	8120.0	2.406	28	13.10.2015	10.11.2015	978.0	43.5	
6	22500	3375	8122.0	2.407	28	13.10.2015	10.11.2015	1038.7	46.2	

Deney Hızı: 0.5 kN/sn.

### Deney Grafiği




### Açıklamalar:

#### Deneyleri Yapan:

  
ALI AKTAŞ  
İNŞ. TEKNİKERİ

#### Onaylayan

  
SÜLEYMAN NARİN  
Lab. Müdürü  
Lab. Denetçisi  
Belge No: 14084

